

補修箇所一覧表（原則ランクa及びAのみ）

図面路線番号	写真No.	既設管(図)寸法	異常内容	位置(m)	長さ	幅	深さ	対象面積(m ²)	補修箇所詳細	備考
①路線	1	1.995×1.65	破損 a	0.89	φ300			1箇所	取付管部 φ300管口止水	
	3		破損 a	4.50	0.25	1.00	0.10	0.250		
無	7	φ1650	浸入水 a・破損a	38.99	φ300			1箇所	取付管部 φ300管口止水	写真 有
②路線	53	2.00×1.50	浸入水 a	J63+0.46	φ400			1箇所	取付管部 φ400管口止水	
③路線	9	2.00×1.50	破損 a・腐食A	J12+0.50	0.40	0.70	0.05	0.280	取付管及び側壁	
	15		腐食A	J19+0.88	0.15	0.20	0.03	0.030		
④路線	8	2.22×1.80	腐食A	J5	0.40	0.20	0.03	0.080	底版及び底版ハンチ除く	
	9		浸入水c		5.18	0.20	0.03	1.036		
⑤路線	2	2.50×1.80	破損 a	11.40	0.30	0.35	0.05	0.105		
	7		クラック a・浸入水c	37.25	5.63	0.20	0.03	1.126	底版及び底版ハンチ除く	
⑥路線	5	2.50×2.00	腐食A	J10+0.05	0.12	0.20	0.03	0.024	L=190 L=210+L=80 L=180+L=80+L=240 L=190+L=70 L=60+L=150 L=440	
			腐食A	J11~J12	0.29	0.20	0.03	0.058		
			腐食A		0.60	0.20	0.03	0.120		
			腐食A		1.20	0.20	0.03	0.240		
			腐食A		0.40	0.20	0.03	0.080		
			腐食A		0.31	0.20	0.03	0.062		
			腐食A		0.54	0.20	0.03	0.108		
	8		腐食A	J14	0.15	0.15	0.03	0.023		
⑦路線	11	2.50×2.00	腐食A	J16+0.1	0.36	0.40	0.03	0.144		
	14		腐食A	J23-0.06	0.76	0.20	0.03	0.152		
⑧路線	3	2.50×2.00	腐食A	J6	0.27	0.20	0.03	0.054		
⑨路線	3	2.50×2.00	腐食A	J4-0.13	0.90	0.20	0.03	0.180	L=80+L=190	
	10		腐食A	J18	0.50	0.20	0.03	0.100		
	11		腐食A	J22	0.25	0.20	0.05	0.050		
	15		腐食A	J33	0.50	0.20	0.03	0.100		
	16		腐食A	J36	0.24	0.20	0.03	0.048		
	23		腐食A	J58	0.40	0.20	0.03	0.080		
⑩路線	2	2.50×2.00	腐食A	J2	0.50	0.20	0.03	0.100		
	8		腐食A	J8	0.80	0.20	0.03	0.160		
	32		腐食A	J57	1.07	0.20	0.03	0.214		
⑪路線	3	2.50×2.00	腐食A	J50+0.52	0.40	0.20	0.03	0.080		
	4		腐食A	J50+1.26	0.65	0.20	0.03	0.130		
	5		腐食A	J50+1.53	0.18	0.20	0.03	0.036		
⑫路線	1	2.50×2.00	腐食A	3.32	0.26	0.20	0.03	0.052		
	5		腐食A	17.65	0.26	0.20	0.03	0.052		
	6		腐食A	19.60	0.18	0.20	0.03	0.036		
	7		腐食A	23.80	0.16	0.20	0.03	0.032		
	8		腐食A	24.80	0.25	0.20	0.03	0.050		
	9		腐食A	29.95	0.17	0.20	0.03	0.034		
	11		腐食A	32.80	0.23	0.20	0.03	0.046		
	12		腐食A	56.60	0.23	0.20	0.03	0.046		
	13		腐食A	57.10	0.30	0.20	0.03	0.060		
	14		腐食A	57.60	0.29	0.20	0.03	0.058		
	16		浸入水 a	J6	2.20	0.20	0.03	0.440	底版部	
⑬路線	3	2.50×2.00	腐食A	J2	0.22	0.20	0.03	0.044	底版及び底版ハンチ部	
	5		浸入水 a	J4	2.62	0.20	0.03	0.524		
	6		腐食A	J5	0.21	0.20	0.03	0.042	φ300突出管(0.07m ²)控除	
	8,10		腐食A	J6	0.80	0.80	0.03	0.570		
	25		腐食A	J26	0.36	0.20	0.03	0.072		
	26,27		腐食A・浸入水c	J27	2.30	0.20	0.03	0.460		
	30		腐食A	J30	0.22	0.20	0.03	0.044		
	31		腐食A	J31	0.36	0.20	0.03	0.072		
	33		腐食A	J36	0.45	0.20	0.03	0.090		
	34		腐食A	J36	0.21	0.20	0.03	0.042		
36	腐食A	J40	0.87	0.20	0.03	0.174	頂版及びハンチ部			
⑭路線	2	2.50×2.00	破損 a	J2~J3	0.60	0.60	0.03	0.290	φ300取付管(0.07m ²)控除	
合計 (m ²)								8.580	接着補強型止水工(矩形渠)1m ² あたり	
接着補強型止水工(管口φ300)								2箇所		
接着補強型止水工(管口φ400)								1箇所		