

被災写真


(撮影年月日) 令和6年9月25日

被災直後状況

P.0.0(起点)

P.7.0(終点)

すりつけ工



被災直後状況

下側(起点側)より望む



上側(終点側)より望む



全景(復旧延長 L=7.0m)



すりつけ工

P.0.0
(起点)

P.2.0

P.7.0
(終点)

起点の状況



終点の状況

P.7.0 (終点)




被災状況(P,2.0付近)




道路幅員

起点 (P, 0.0付近)



小運搬経路

小運搬距離
L=15.0m



既設舗装厚確認

既設アスファルト舗装(t=5cm)

既設アスファルト舗装(近景)

