

被災写真

(撮影年月日) 令和7年5月30日

被災直後状況




全景(復旧延長 L=32.0m)

P,0.0(起点)



P,32.0(終点)



起点の状況



終点の状況



被災状況(P,12.0付近)



被災状況(P,22.0付近)



既設コンクリート舗装 状況

(P, 12.0付近)



P,12.0

既設コンクリート厚
t=7cm



7cm

被災水位痕跡 状況



P,22.0付近
左岸側護岸付近に
流出ごみを確認

