


被災写真

(撮影年月日) 令和7年5月30日

被災直後状況



全景(復旧延長 L=8.0m)



P,0.0
(起点)

P,2.0

P,8.0
(終点)

起点の状況



終点の状況



被災状況(P,0.0付近)



被災状況(P,0.0付近)



既設構造物(取壊し)状況

起点 (P, 0.0付近)



被災水位痕跡 状況



P,4.0付近
既設護岸高付近に
流出ごみを確認

